

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-10
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «15» Травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль УАЗ-3741, 1998р., (об'єм 2445)
2.	Інвентарний номер	101510007
3.	Заводський номер	ХТТ390906W0005627
4.	Паспортний номер	АА 5769ЕТ
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	1998
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Карбюратор - Деформація пошкодження, грузового відсіку, втрата герметичності карбюратора в наслідок деформації з'єднувальних частин карбюратора.
Рульовий механізм-Вихід з ладу втулок рульового механізму, втрата герметичності рульового механізму, фізичний знос рульових наконечників. Рульове управління – Зношена черв'ячна передача рульового управління. Амортизатори- Корозійне пошкодження що призвело до втрати герметичності.
Рама – Порушення геометрії рами, тріщини зварювальних швів. Кузов – Механічні пошкодження, глибока корозія металевих частин. Мотор – Тріщини в блоці циліндрів. Критичний знос кривошипно-шатунного механізму та поршневої групи. Карбюратор – Забиті топ ливні канали карбюратора смолянистими відкладаннями. Стартер – Міжвіткове замикання обмотки якоря стартера. Генератор – Вихід з ладу підшипникових вузлів, та випрямляча змінного струму. Обрив обмотки збудження генератору. Коробка передач – Розбиті посадочні місця підшипників коробки передач. Вихід з механізму переключання швидкостей. Задній міст – Порушення герметичності (тріщина) в картері планетарної передачі заднього моста. Карданний вал – Механічне пошкодження карданного валу, зношені голчасті підшипники. Радіатор – Порушення цілісності сот радіатора. Вакуумний насос – Граничний знос поверхонь тертя вакуумного насосу. Кошик щеплення – Механічне пошкодження диску та кошику зчеплення. Водяний насос – Порушення цілісності корпусу водяного насосу. Корозійне пошкодження роз'єднання(площадок кріплення капоту, а також під емність механізму капоту)

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Литвінюк С.В.

ДЕІ Столичного округу

392/6/2-26 від 17.05.2023



ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-09
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «15» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ,
вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ВА3-21214 спец. 2007р., (об'єм 1690)
2.	Інвентарний номер	101550012
3.	Заводський номер	ХТА21214071864118
4.	Паспортний номер	АА 4197 ЕТ (спеціалізований)
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2007
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Двигун: вихід з ладу блока циліндрів, знос шатунної-поршневої групи, мікро тріщина в головки блоку циліндрів та клапанного механізму. Трансмісія: заклинення блокувальних сухарів в коробці передач, вихід з ладу ведучого валу роздавальної коробки, деформація пів-осі заднього моста, зношування отвору під вісь сателітів у коробці диференціала. Ходова частина: Збільшений зазор у кульових шарнірах кермових тяг, надмірно великий зазор між віссю маятникового важеля і втулками, деформація деталей кермового приводу, пошкодження деталей шарових шарнірів, різне осад пружин передньої підвіски, деформовано поворотні кулаки, зношування сальника валу черв'яка. Кузов та салон: глибока корозія кузова, знос сухаря фіксаторів дверей, поломка пружини центрального валика замку, поломка пружинного гальма механізму склопідйомника, зношування деталей механізму нахилу спинки сидіння.

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Литвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-08
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «12» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ВА3-21214 спец. 2006р., (об'єм 1690)
2.	Інвентарний номер	101550015
3.	Заводський номер	ХТА21214071837641
4.	Паспортний номер	АА 6568 ЕВ (спеціалізований)
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2006
6.	Кількість	1
Результати обстеження технічного стану		
<p>Виявлено: Кузов: механічне пошкодження запірних механізмів замків, глибока корозія кузова, порогів та лонжеронів, пошкоджено кріплення сидіння водія, часткове здуття фарбового покриття. Двигун: природний знос привода ГРМ, заклинення двигуна яке привело до деформації клапанів, мікротріщини блока циліндрів двигуна, природний знос рухомих частин. Трансмісія: фізичний знос шестерень коробки передач, природний знос підшипників КПП, фізичний знос пильовика роздатки, вихід з ладу диференціалу роздавальної коробки, природний знос хрестовини приводу мосту. Шасі: зламана стрем'янка правої передньої ресори, тріщина в корінному листі задньої лівої ресори, відсутній відбійник, розсихання гумових виробів, зношенні наконечники рульових тяг, зношенні шарові опори.</p>		

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Митвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-07
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «12» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ВА3-21093, 2007р., (об'єм 1498)
2.	Інвентарний номер	101510009
3.	Заводський номер	Y6D21093070021982
4.	Паспортний номер	AA5762ET
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2007
6.	Кількість	1
Результати обстеження технічного стану		
<p>Виявлено: Кузов: зламаний замок капота, глибока корозія корпусу, порогів та лонжеронів, пошкоджено кріплення сидіння водія, часткове здуття фарбового покриття. Двигун та системи: пошкодження опор (подушок) підвіски двигуна, несправна система запалювання, величній зазор між наполегливими півкільцями та колінчастим валом, тріщини в стінках масляних каналів блоку циліндрів, вироботка поршневої системи, несправний термостат, розгерметизація радіатора, вихід з ладу системи запалення. Трансмісія: природний знос сальників валу вижимного підшипника, в коробці передач пошкодження шестерень різних конфігурацій, виробітка посадочних місць підшипникових вузлів, природний знос підшипника вимикання зчеплення. Шасі: відсутній відбійник, розсихання гумових виробів, зношенні наконечники рульових тяг, зношенні шарові опори, фізичне пошкодження рульового валу, природний знос кермової тяги, вихід з ладу вал-шестерні, вихід з ладу головного гальмівного циліндра.</p>		

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Литвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-06
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «12» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ВАЗ-21093 спец. 2006р., (об'єм 1498)
2.	Інвентарний номер	101550018
3.	Заводський номер	Y6D21093070020618
4.	Паспортний номер	AA 6766 EA (спеціалізований)
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2006
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Рульовий механізм-Вихід з ладу втулок рульового механізму, втрата герметичності рульового механізму, фізичний знос рульових наконечників. Рульове управління – Зношена черв'ячна передача рульового управління. Амортизатори- Корезійне пошкодження що призвело до втрати герметичності. Рама – Порушення геометрії рами, тріщини зварювальних швів. Кузов – Механічні пошкодження, глибока корозія металевих частин. Мотор – Тріщини в блоці циліндрів. Критичний знос кривошипно-шатунного механізму та поршневої групи. Карбюратор – Забиті топ ливні канали карбюратора смолянистими відкладаннями. Стартер – Міжвіткове замикання обмотки якоря стартера. Генератор – Вихід з ладу підшипникових вузлів, та випрямляча змінного струму. Обрив обмотки збудження генератору. Коробка передач – Розбиті посадочні місця підшипників коробки передач. Вихід з механізму переключання швидкостей. Радіатор – Порушення цілісності сот радіатора. Вакуумний насос – Граничний знос поверхонь тертя вакуумного насосу. Кошик щеплення – Механічне пошкодження диску та кошику зчеплення. Водяний насос – Порушення цілісності корпусу водяного насосу. Корозійне пошкодження роз'єднання(площадок кріплення капоту, а також під ємність механізму капоту).

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Литвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-05 На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «12» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ,
вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ВАЗ-111830 спец. 2007р., (об'єм 1596)
2.	Інвентарний номер	101550011
3.	Заводський номер	ХТА11183070104143
4.	Паспортний номер	АА 4188 ЕТ (спеціалізований)
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2007
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Двигун та системи: пошкодження опор (подушок) підвіски двигуна, несправна система запалювання, величкий зазор між наполегливими півкільцями та колінчастим валом, тріщини в стінках масляних каналів блоку циліндрів, вироботка поршневої системи, несправний термостат, розгерметизація радіатора, вихід з ладу системи запалення. Трансмісія: природний знос веденого диску щеплення, вихід з ладу пристрою коробки передач. Ходова частина: деформація штанги стабілізатора, пошкодження ступиці, злам поворотного кулака, природний знос гальмівного барабану задньої підвіски, злам пружини задньої підвіски, фізичне пошкодження кермовій тяги. Електроустаткування: замикання обмотки генератора, знос переднього підшипника генератора, вихід з ладу стартера, термічне та фізичне пошкодження ізоляційного покриття провідників. Кузов: глибока корозія корпусу, порогів та лонжеронів, пошкоджено кріплення сидіння водія, часткове здуття фарбового покриття.

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Підпис С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-04 На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «12» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ВАЗ 21213, 2004р., (об'єм 1690)
2.	Інвентарний номер	101550005
3.	Заводський номер	ХТА21213041764832
4.	Паспортний номер	АА 4164 НХ
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2004
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Двигун: вихід з ладу блока циліндрів, знос шатунної-поршневої групи, мікро тріщина в головки блоку циліндрів та клапанного механізму. Трансмісія: заклинення блокувальних сухарів в коробці передач, вихід з ладу ведучого валу роздавальної коробки, деформація пів-осі заднього моста, зношування отвору під вісь сателітів у коробці диференціала. Ходова частина: Збільшений зазор у кульових шарнірах кермових тяг, надмірно великий зазор між віссю маятникового важеля і втулками, деформація деталей кермового приводу, пошкодження деталей шарових шарнірів, різне осад пружин передньої підвіски, деформовано поворотні кулаки, зношування сальника валу черв'яка. Кузов та салон: глибока корозія кузова, знос сухаря фіксаторів дверей, поломка пружини центрального валика замку, поломка пружинного гальма механізму склопідйомника, зношування деталей механізму нахилу спинки сидіння.

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Литвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічурина б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-03 На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «12» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ВАЗ 21213
2.	Інвентарний номер	101550017
3.	Заводський номер	ХТА21213051775884
4.	Паспортний номер	АА 4048 НІ
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2005
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Кузов: корозія порогів та лонжеронів, пошкоджено кріплення сидіння водія і пасажирів. Двигун: обрив обмотки якорю генератора, прогар випускних клапанів 1 циліндра, прогар поршня 1 циліндра, відсутня компресія в 1 циліндрі, деформація шатунів 2,3 циліндра. Зношені вкладки шатунів. Трансмісія: зламані діафрагменні пружини, люфт вижимного підшипника. Зношені хрестовини карданних валів, розсохла еластична муфта. Відсутні шліци правої піввісі заднього моста, велика виробітка шестерень сателітів. Зношена муфта синхронізатора 3-4 передачі, зношені зуби шестерні 4 передачі. Зношені зуби планетарки. Шасі: зламана стрем'янка правої передньої ресори, тріщина в корінному листі задньої лівої ресори, відсутній відбійник, розсихання гумових виробів, зношені наконечники рульових тяг, люфт рульового черв'яка, зношені шарові опори.

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Литвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-02
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «12» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ,
вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль Daewoo Nexia спец.
2.	Інвентарний номер	101550016
3.	Заводський номер	XWB3D32UD8A004686
4.	Паспортний номер	AA305HE
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2008
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Кузов: глибока корозія корпусу, порогів та лонжеронів, часткове здуття фарбового покриття, механічне пошкодження лобового скла. Двигун: вихід з ладу насоса кермового гідروпідсилювача, виробітка привода ГРМ, заклинення двигуна яке привело до деформації клапанів, мікротріщини блока циліндрів двигуна, природний знос рухомих частин. Трансмісія: природний знос сальників валу вижимного підшипника, в коробці передач пошкодження шестерень різних конфігурацій, природний знос веденого диску щеплення, виробітка посадочних місць підшипникових вузлів, Шасі: відсутній відбійник, розсихання гумових виробів, зношенні наконечники рульових тяг, зношенні шарові опори, фізичне пошкодження рульового валу, природний знос кермової тяги, вихід з ладу вал-шестерні, вихід з ладу головного гальмівного циліндра, природний знос супортів.

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Литвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ

обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-01
На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «18» Травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ,
вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Північна,3)

1.	Назва основних засобів	Автом. Daewoo Nexia 2008р., (об'єм 1498)
2.	Інвентарний номер	101510011
3.	Заводський номер	XWB3D32UD8A004825
4.	Паспортний номер	AA2243IC
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2008
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Кузов: зламаний замок капота, глибока корозія корпусу, порогів та лонжеронів, пошкоджено кріплення сидіння водія, часткове здуття фарбового покриття. Двигун: природний знос привода ГРМ, прогар випускних клапанів 3,4 циліндра, деформація кронштейнів двигуна, зношення поршнів двигуна, природний знос розподільчого валу, мікротріщини головки блока циліндрів двигуна, глибока корозія випускного трубопроводу. Трансмісія: природний знос сальників валу вижимного підшипника, в коробці передач пошкодження шестерень різних конфігурацій, виробітка посадочних місць підшипникових вузлів, природний знос підшипника вимикання зчеплення. Шасі: відсутній відбійник, розсихання гумових виробів, зношенні наконечники рульових тяг, зношенні шарові опори, фізичне пошкодження рульового валу, природний знос кермової тяги, вихід з ладу вал-шестерні, вихід з ладу головного гальмівного циліндра, природний знос супортів.

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

ТОВ «ПРОМ ТЕХ УТИЛЬ»



Литвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-14 На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «15» Травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул.Набережно Хрещатицька,4)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ВАЗ-21093 2007р., (об'єм 1499)
2.	Інвентарний номер	101510010
3.	Заводський номер	Y6D21093070021687
4.	Паспортний номер	AA5766ET
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2007
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Кузов: корозія порогів та лонжеронів, пошкоджено кріплення сидіння водія і пасажирів. Двигун: обрив обмотки якорю генератора, прогар випускних клапанів 1 циліндра, прогар поршня 1 циліндра, відсутня компресія в 1 циліндрі, деформація шатунів 2,3 циліндра. Зношені вкладки шатунів. Трансмісія: зламані діафрагменні пружини, люфт вижимного підшипника. Зношені хрестовини карданних валів, розсохла еластична муфта. Відсутні шліци правої піввісі заднього моста, велика виробітка шестерень сателітів. Зношена муфта синхронізатора 3-4 передачі, зношені зуби шестерні 4 передачі. Зношені зуби планетарки. Шасі: зламана стрем'янка правої передньої ресори, тріщина в корінному листі задньої лівої ресори, відсутній відбійник, розсихання гумових виробів, зношені наконечники рульових тяг, люфт рульового черв'яка, зношені шарові опори.

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

Дефектологи ТОВ «ПРОМ ТЕХ



Титвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-13 На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «15» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул.Набережно Хрещатицька,4)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ВАЗ-21214 , 2007р., (об'єм 1690)
2.	Інвентарний номер	101510005
3.	Заводський номер	XTF21214071865841
4.	Паспортний номер	AA5772ET
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2007
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Кузов: механічне пошкодження запірних механізмів замків, глибока корозія кузова, порогів та лонжеронів, пошкоджено кріплення сидіння водія, часткове здуття фарбового покриття. Двигун: природний знос привода ГРМ, заклинення двигуна яке привело до деформації клапанів, мікротріщини блока циліндрів двигуна, природний знос рухомих частин. Трансмісія: фізичний знос шестерень коробки передач, природний знос підшипників КПП, фізичний знос пильовика роздатки, вихід з ладу диференціалу роздавальної коробки, природний знос хрестовини приводу мосту. Шасі: зламана стрем'янка правої передньої ресори, тріщина в корінному листі задньої лівої ресори, відсутній відбійник, розсихання гумових виробів, зношенні наконечники рулевих тяг, зношенні шарові опори.

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

Дефектологи ТОВ «ПРОМ ТЕХ



Литвінюк С.В.

ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-12 На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «15» травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вулю Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул.Набережно Хрещатицька,4)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ГАЗ 31105, 2007р., (об'єм 2285)
2.	Інвентарний номер	101510012
3.	Заводський номер	X9631105061412327
4.	Паспортний номер	AA 4065 IK
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	2007
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Кузов: пошкодження замка капота, корозія порогів та лонжеронів, пошкоджено кріплення сидіння водія. Двигун: природний знос привода ГРМ, прогар випускних клапанів 3,4 циліндра, відсутня компресія в 3,4 циліндрах. Зношені вкладики шатунів, мікротріщини головки блока циліндрів двигуна. Трансмсія: зламані діафрагменні пружини, люфт вижимного підшипника, зношені хрестовини карданних валів, розсихання еластичної муфта, відсутні шліци правої піввісі заднього моста, природний знос шестерен сателітів. Зношена муфта синхронізатора 3-4 передачі, зношені зуби шестерні 4 передачі, зношені зуби планетарки. Шасі: зламана стрем'янка правої передньої ресори, тріщина в корінному листі задньої лівої ресори, відсутній відбійник, розсихання гумових виробів, зношені наконечники рульових тяг, люфт рульового черв'яка, зношені шарові опори.

Загальні висновки технічного обстеження: наданий на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сумісного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

Дефектологи ТОВ «ПРОМ ТЕХ

Дитвінюк С.В.



ТОВ «Пром Тех Утиль»

Пров. Мічуріна б.8 кв.9, м. Олександрія, Кіровоградської області, 28000
тел.(093)223-65-45, E-mail: promtehutil@ukr.net Код ЄДРПОУ 43770461
АТ «Укрсиббанк», IBAN UA283510050000026005879024556

АКТ обстеження (ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) №404-11 На (не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації

Від «15» Травня 2023 р.

Організація (підприємство): Державна екологічна інспекція Столичного округу, м. Київ, вул.. Соломянська,1, код ЄДРПОУ 42163667. (Місце обстеження - м. Київ, вул. Набережно Хрещатицька,4)

1.	Назва основних засобів	Автомобіль ГАЗ 2752, 1999р., (об'єм 2285)
2.	Інвентарний номер	101510006
3.	Заводський номер	XTH275200X0007007
4.	Паспортний номер	AA 5768 ET
5.	Рік випуску / введення в експлуатацію	1999
6.	Кількість	1

Результати обстеження технічного стану

Виявлено: Кузов: глибока корозія кузова, заклинення петель задніх дверей. Двигун: порушена цілісність радіатора охолодження двигуна, згорів діодний міст генератора, не працює втягуєче стартера, прогар поршня 1 циліндра, відсутня компресія в 1 циліндрі, виробітка кулачків розподільного валу. Зношені вкладики шатунів, закоксованість паливної магістралі карбюратора. Трансмісія: зношений диск зчеплення, люфт вижимного підшипника. Розсихання гумової частини підвісного підшипника. Зношена муфта синхронізатора I-II передачі, зношені зуби шестерні 4 передачі. Відсутні шліци на півосях моста, велика виробітка шестерень сателітів. Шасі: зламана стрем'янка правої передньої ресори, тріщина в корінному листі задньої лівої ресори, потікши амортизатори, відсутній відбійник, розсихання гумових виробів, зношенні наконечники рульових тяг, люфт рульового черв'яка, зношенні шарові опори.

Загальні висновки технічного обстеження: надані зразки на обстеження зразок автомобіля знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт, що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразка. Відповідно до результатів обстеження автомобіля його технічний стан визнається не придатним до подальшої експлуатації в зв'язку з відсутністю деталей запасних частин.

Дефектологи ТОВ «ПРОМ ТЕХ



Литвінюк С.В.